



Rotation du poteau (bille torse)



Yves BENOIT

Bille torse



Yves BENOIT

Stabilité avec des K



Yves BENOIT

A gauche panne porteuse – A droite panne filante




CNDB

Chevron arc boutés et panne filante



CNDB

Panne porteuse



CNDB

Descente de charge de panne faitière porteuse



CNDB

Contreventement



CNDB

Lucarne



Yves BENOIT

Lucarne jonction des 2 toitures



Yves BENOIT

Lucarne - trémie



Yves BENOIT

Lucarne



Yves BENOIT

Lucarne – raccord de toiture



Yves BENOIT

Embrèvement double



Yves BENOIT



Embrèvement simple



Yves BENOIT

Assemblage par clouage de contreventement



Yves BENOIT

Assemblage par clouage de contreventement



Yves BENOIT